

Verspätete Starts und Landungen im Juni 2023

Datum	Landung verspätet	Ver-messungs-Flug	Starts verspätet	Sonstige Starts und Landungen	Lärm-pausen morgens	Lärm-pausen abends	Sonstiges
	<i>nach Ziffer 4.1.3 PFB (23:00h – 00:00h)</i>	<i>nach Ziffer 4.3 PFB (23:00h – 05:00h)</i>	<i>nach Ziffer 5 PFB (Einzel-genehmigung) (23:00h – 00:00h)</i>	<i>nach Ziffer 6 PFB (23:00 h - 05:00 h)</i>			
01.06.23	1	0	5 (Kapazitätsengpass aufgrund langer Rollzeiten)	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	1 Start um 23:00:04 Uhr (Startfreigabe wurde vor 23:00 Uhr erteilt)
02.06.23	1	0	6 (Grund: Kapazitätsengpass aufgrund langer Rollzeiten)	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
03.06.23	4	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
04.06.23	2	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
05.06.23	1	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
06.06.23	1	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
07.06.23	3	0	0	1 (Landung eines med. Hilfsfluges)	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
08.06.23	2	0	1 (Kapazitätsengpass wegen wetterbedingter ATC-Steuerungsmaßnahmen und Einstellung der Abfertigung)	1 (Landung eines med. Hilfsfluges)	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
09.06.23	3	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
10.06.23	5	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
11.06.23	2	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	

Verspätete Starts und Landungen im Juni 2023

12.06.23	1	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
13.06.23	2	2 (Start und Landung)	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
14.06.23	3	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
15.06.23	2	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
16.06.23	2	0	1 (Kapazitätsengpass wegen ATC-Steuerungsmaßnahmen)	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	
17.06.23	3	0	0	0	angewendet	Ostbetrieb	
18.06.23	8	0	1 (Kapazitätsengpass wegen ATC-Steuerungsmaßnahmen)	0	Ostbetrieb	angewendet	
19.06.23	2	2 (1 Start und 1 Landung)	0	0	angewendet	angewendet	

Verspätete Starts und Landungen im Juni 2023

20.06.23	3	2 (1 Start und 1 Landung)	57 (Kapazitätsengpass aufgrund Luftraumsperrungen verursacht durch Air Defender 23 in Verbindung mit technischen Einschränkungen in Systemen der Flugsicherung und wetterbedingter ATCSteuerungsmaßnahmen)	0	angewendet	nicht angewendet aufgrund von flugsicherungsbedingten Erfordernissen	6 Starts (Im Zeitraum 00:00 - 00:06 Kapazitätsengpass aufgrund Luftraumsperrungen verursacht durch Air Defender 23 in Verbindung mit technischen Einschränkungen in Systemen der Flugsicherung und wetterbedingter ATCSteuerungsmaßnahmen)
21.06.23	4	2 (Start und Landung)	6 (Kapazitätsengpass aufgrund langer Rollzeiten)	0	angewendet	angewendet	
22.06.23	7	2 (1 Start und 1 Landung)	20 (Kapazitätsengpass aufgrund wetterbedingter ATCSteuerungsmaßnahmen)	0	Ostbetrieb	angewendet	
23.06.23	2	0	10 (9 auf Grund von Nichtnutzung der Startbahn 18 und langer Rollzeiten, 1 Safety Gründe, behördlich angeordnete Sicherheitsmaßnahmen)	0	angewendet	angewendet	
24.06.23	3	0	0	0	angewendet	Ostbetrieb	
25.06.23	3	0	0	0	Ostbetrieb	Ostbetrieb	

Verspätete Starts und Landungen im Juni 2023

26.06.23	1	0	1(Nichtnutzung Startbahn 18 wg. zu starkem Rückenwind)	0	angewendet	angewendet	
27.06.23	1	0	0	0	angewendet	angewendet	
28.06.23	1	0	0	2 (Landung und Start eines med. Hilfsfluges)	angewendet	angewendet	
29.06.23	0	0	0	0	Ostbetrieb	angewendet	
30.06.23	4	0	0	0	angewendet	angewendet	